

Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

Lp.	Jednostka / placówka oświatowa	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
1	Urząd Gminy	3 gaśnice	Okratowane 5 okien na parterze, okratowane wejście do Urzędu Gminy, 2 zamki w drzwiach wejściowych do budynku, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny
2	Świetlice wiejskie: Kupna Reczpol Średnia Krzywczu Ruszelczyce Babice Skopów Bachów Wola Krzywicka	W każdej w świetlic po 1 gaśnicy, świetlica wiejska w Babicach 2 gaśnice	W każdej świetlicy drzwi zewnętrzne posiadają 1 zamek, świetlica wiejska w Babicach 2 zamki w drzwiach zewnętrznych
3	Budynek gminny w Reczpolu (Niepubliczne Przedszkole) Osoba fizyczna	1 gaśnica	Okratowane okna, podwójne drzwi wewnętrzne zaopatrzone w podwójny zamek
4	Gminna Biblioteka Publiczna	Gaśnice, hydranty wewnętrzne	Okratowane 3 okna sali komputerowej, drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe
5	Budynek po Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Krzywczu	1 gaśnica	Drzwi zewnętrzne zaopatrzone w zamek i dodatkowo zasuwę wewnętrzną, drugie drzwi główne - jeden zamek.
6	Budynek w Krzywczu (dawna Szkoła Podstawowa) – Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka	5 gaśnic	Okratowane okna pracowni komputerowej, wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w min. 2 zamki wielozastawkowe
7	Szkoła Podstawowa w Babicach	5 gaśnic, 3 hydranty wewnętrzne (2 na parterze i 1 na piętrze)	Wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w min. 2 zamki wielozastawkowe
8	Szkoła Podstawowa w Bachowie Stowarzyszenie Jesteśmy Razem	5 gaśnic, 1 hydrant wewnętrzny	Okratowane okna pracowni komputerowej i gabinetu Dyrektora, wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w min. 2 zamki wielozastawkowe
9	Szkoła Podstawowa Reczpolu Stowarzyszenie dla Edukacji	gaśnice, urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie, hydranty wewnętrzne	Okratowane okna Sali ćwiczeń ruchowych, drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe (drzwi ewakuacyjne w 1 zamek)
10	Budynek gminny w Ruszelczycach (Niepubliczna Szkoła Podstawowa)	2 gaśnice, 1 hydrant	Okratowane okna Sali komputerowej, podwójne drzwi zewnętrzne z jednym zamkiem
11	Zespół Szkół w Krzywczu (dawne Gimnazjum)	Gaśnice, hydranty wewnętrzne	Okratowane 3 okna sali komputerowej, drzwi zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, 4 szt. Drzwi antywłamaniowych

12	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krzywca 40	Gaśnice 2 szt.,	Kraty w jednym pomieszczeniu, Drzwi opatrzone podwójnymi zamkami, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny
----	--	-----------------	---